

COMUNICADO 01

LEGADER S.A.

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 01/2016

REF: 1.-El cielorraso existente en el sector 04 sería en apariencia realizado con metal desplegado y revoque, la consulta es que hacer con el mismo? se cotiza su demolición parcial o total?

Ver respuestas siguientes

REF: 2.-El proyecto indica cambios en la cubierta del sector 04, vimos un deterioro importante en la cubierta y estructura, si desmontamos en forma parcial es muy probable se cree una situación de inestabilidad del mismo, la pregunta es que hacer, se desmonta íntegro en ese sector o es forma parcial reforzando la estructura del que quedaría como existente o para otra etapa?

Se solicita el desmonte necesario que no genere situaciones de inestabilidad y/o inseguridad una vez entregado el sector 2

REF: 3.-El contrapiso del sector 04 es muy por debajo del nivel del patio, en caso de hacer la construcción especificada en el llamado, hay un sector que quedaría rehundido y sin desagüe, la pregunta es qué hacer, se nivela el mismo de tal forma que en caso de sacar el techo pueda desaguar?

La solución ofertada debe considerar que no quede agua estancada en los pavimentos afectados.

REF: Las 3 consultas referidas son en el mismo sector y esta relacionadas, sino se quita el techo el contrapiso del sector que no es alcanzado por la reforma, puede quedar tal como está, de sacar el techo habría que buscar como desaguar...Gracias

Se solicita el desmonte, retiro y/o demoliciones necesarias que no genere situaciones de inestabilidad y/o inseguridad una vez entregado y puesto en funcionamiento el sector 2

REF: Quienes ya hicimos la visita para el llamado anterior en caso de presentarnos, debemos también realizar esta?

Si.

REF: Quienes compramos el pliego anterior, debemos en caso de presentarnos comprar nuevamente?

Ver enmienda 01

REF: Podrían enviar o subir la caratula del llamado?

Se adjunta