



PLANTA TECHOS  
esc: 1/100



UBICACIÓN DE INTERVENCIÓN  
esc: 1/500



DETALLE BABETA  
 esc: 1/25

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|  <b>ANEP</b> |  | <b>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</b>                          | <b>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</b> | <b>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</b><br><b>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</b><br><b>COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE MALDONADO</b> |  |
| <b>OBRA:</b><br><b>ESCUELA N°12 – MANTENIMIENTO</b>   |  | <b>LOCALIDAD:</b> MINAS<br><b>DEPARTAMENTO:</b> LAVALLEJA |   | <b>FECHA:</b><br>10/2021<br><b>ESCALA:</b><br>1/100   |  |
| <b>PLANO DE:</b> PLANTA TECHOS  |  |   |   | <b>LAMINA Nro:</b><br>L1  |  |
| <b>AYTE. de ARQTO.:</b>   |  |   |   | A1  |  |
| <b>ARQUITECTO:</b> MARIANA CORBACHO   |  | <b>FIRMA:</b>   |   | A1  |  |
| <b>TECNICO:</b>   |  | <b>FIRMA:</b>   |   |   |  |