

Montevideo, 25 de Marzo de 2018.

Estimados señores :

Tenemos el agrado de remitirle el siguiente **informe de tareas realizadas** en UTEC en ciudad de mercedes:**SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS**

Zona	Ubicación
1 y 2	Jaladoras
9 y 10	Administración
11 y 12	Sala Roja
13 y 14	Sala Verde
15 y 16	Sala Gris
17 y 18	Sala Amarilla
19 y 20	Sala Teórica
21 y 22	Sala Multifuncional
23 y 24	Cocina / Baños
25 - 26 - 27 - 29	Galería en Patio

Sistema Marca Honeywell**Modelo Vista 48a****2 Zonas Cableadas** (Jaladoras de Incendio Modelo:**20 Zonas Inalámbricas** (Detectores de Incendio Modelo:**Sirena de Incendio** Modelo:**(Productos Homologados para detección de incendios)****Código de Usuario "Master" 1625****Código de Programación "1713"****SISTEMA DETECCIÓN DE INTRUSOS**

Zona	Ubicación
9 10 y 11	Patio de ingreso
12	Administración
13	Sala Roja
14	Cocina

Sistema Marca Honeywell**Modelo Vista 48a****5 Zonas Inalambricas** (Pir Infrarrojo Modelo:**Sirena Exterior Autoalimentada****Código de Usuario "Master" 1625****Código de Programación "1713"****Tareas realizadas para poder dejar operativo el sistema:**

- Realizamos un total de 6 Cableados (2 Jaladoras, 2 Receptores Inalámbricos y 2 Sirenas en galería)
- Instalamos equipamiento que faltaba (1 Jaladora 2 Receptores, 2 Sirenas, un total de 11 Detectores de Humo/Calor y una placa completa vista 48a)
- Puesta en marcha y configuración de todo el sistema.

Tareas adicionales al sistema:

- Puesta en marcha de sistema de CCTV
- Agregamos un NVR Hikvision con Disco duro de 1 Tb
- Parchado de cable acces Point y Cámaras Ip