



REFERENCIAS

| | |
|--------|-----------------------------------------------------|
| PVC. | Policloruro de Vinilo |
| HF. | Hierro Fundido |
| HG. | Hierro Galvanizado |
| PPS. | Polipropileno Sanitario |
| PEAD. | Poliétileno Alta Densidad |
| D.L. | Derrame Libre |
| A.GAS. | Acero sin Costura con Recubrimiento Epoxi |
| | Pileta de Patio Abierta con Tapa de Inspección |
| | Boca de Desague Abierta |
| | Pileta de Patio Abierta |
| | Pileta de Patio Tapada |
| | Boca de Desague Tapada |
| | Neutralizador de Ácidos |
| | Pileta de Cocina |
| | Pileta de Lavar |
| | Lavatorio |
| | Inodoro Pedestal |
| | Bidet. |
| | Caja de Acceso Múltiple Abierta |
| | Caja de Acceso Múltiple Tapada |
| | Caja Polipropileno Sifonada con salida por debajo |
| | Caja PVC Sifonada |
| | Cámara de Inspección 60x110 |
| | Cámara de Inspección 60x60 |
| | Cámara de Inspección 60x60 c/ sifón desconector 160 |
| | Cámara de Inspección 60x60 Corte |
| | Cámara de Inspección 60x110 Corte |
| | Medidor de Agua Corriente |
| | LLave de Paso |
| | Ducha |
| | Calefón |
| | Canilla Servicio |
| | Boca de Incendio |
| | Desague Primaria |
| | Desague Secundaria-Drenes |
| | Desague Pluvial |
| | Ventilación |
| | Abastecimiento Agua Fría y Caliente |
| | Incendio |
| | Gas |

ANEP

ÁREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: EDIFICIO CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: MONTEVIDEO

FECHA: 2022

CALLE: Libertador 1409 esq. Colonia

DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO

ESCALA: 1/100

PLANO DE RELEVAMIENTO

INSTALACION SANITARIA

ARQUITECTO: DOS SANTOS CRUZ SOTO

AYTE. de ARQTO:

TECNICO: DECILIA SUAREZ

DIBUJANTE:

FORMA:

FORMA:

FORMA:

LÁMINA No: 16

RS01

MON-MON-16-RS01 ED. CO.DI.CEN-SUBSUELO RELEVAMIENTO DWG