


Reparación de muro contra puertas

Reparación de piso hundido.

Fisuras en sectores de muros.

Nota: Verificar medidas en obra
Nota: Todos los materiales a suministra deben de nuevos

	ANEP	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA	CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	COMISIÓN DESENTRALIZADA RIVERA
Obra: ESCUELA N° 7	Localidad: Rivera		Fecha: 08/2022	
Dirección: J.P. Varela 849	Departamento: Rivera		Escala: 1:200	
Plano de: Albañilería_PLANTA	Padrón: 2942		Lámina:	
Arquitecto: Mg. Arq. Luis Valdivieso	Firma:		A02	
Técnico:	Firma:		R01	