


CONSULTA En el plano NSUP\_H-ES04, en el canalón C2, en el canalón de la derecha la junta de dilatación se muestra dos pretilas. En el canalón C2 de la izquierda la junta de dilatación no muestra pretilas. Entendemos que ambas juntas deberían tener vigas pretilas, ¿esto es correcto?



RESPUESTA Se debió mostrar la misma solución en ambos casos, es decir dos pretilas como figuran en el sector derecho