



Azotea a impermeabilizar con esquema de pendientes de los faldones a reconstruir (limatesas y limahoyas) pendiente mínima del 1%