FACHADA A HIROLAVAR, REPARAR REVOQUES Y PINTAR S/MCP (foto 1)

LOSA A REPARAR S/MCP (foto 5)

COLUMNAS EXISTENTES A REPARAR S/MCP (foto 2)

SECTOR 1: BAÑOS VER DETALLE

calle URUGUAY

EQUIPO INTERDICIPLINARIO ±0.00 — h=4.90m — Cex3

PAVIMENTO A REPARAR — CO2

SALA 1 ARTISTICA ±0.00 — h=4.90m — M1

PAVIMENTO A REPARAR — M2

SALA 2 VISUAL ±0.00 — h=4.90m — PROYECTOR — CO2

AL4 — HO3 — GR2 — h=2.25m — AL5 — BAÑO ±0.00 — CO1

PAVIMENTO A REPARAR — SALA 3 MUSICAL ±0.00 — h=4.90m — AL4 — HO3 — CO2

PAVIMENTO A REPARAR — TALLER 1 ±0.00 — h=4.90m — CO2

AL3

A — ACCESO — Cex2 — 2 escalones 29 x 18 cm

PAVIMENTO A SUSTITUIR — h=4.90m — Cex4 — 12 escalones 29 x 18 cm — HALL DE ACCESO ±0.00

h=4.90m — PAVIMENTO A SUSTITUIR — h=2.30m — H2 — AL6 — CIRCULACIÓN — CO1

AL2

-2.50

h=4.75m — CO2 — Cex1 — SALA PRIVADA ±0.00 — +0.15 — PAVIMENTO A REPARAR — h=4.90m

PAVIMENTO A RECUPERAR — h=4.90m

h=4.90m — CO2 — TALLERES PEA ±0.00 — PAVIMENTO A REPARAR

HO3 — AL4 — CO3 — BAÑO ACC ±0.00 — CO1 DEP

h=2.35m HELADERA — COCINA ±0.00 — HORNO — GR1

AL3

RETIRO DE PINOTEA A REUTILIZAR

CLARABOYA A REPARAR S/MCP (foto 4)

RAJADURA A REPARAR S/MCP (foto 3)

SECTOR 2: BAÑOS VER DETALLE

SECTOR 3: COCINA VER DETALLE

PLANTA ALTA

1 — 30 — 470 — 15 — 295 — 15 — 436 — 15 — 50 — 74 — 151 — 15 — 373 — 15 — 392 — 30 — 364 — 30

2 — 30 — 470 — 15 — 295 — 15 — 1521 — 30 — 30

3 — 30 — 230 — 240 — 15 — 1261 — 15 — 170 — 10 — 90 — 15 — 270 — 30 — 454 — 30

4 — 30 — 350 — 15 — 130 — 15 — 510 — 30 — 5

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5

ANEP — CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL — DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA — MONTEVIDEO

OBRA: CERTEA
Calle URUGUAY 1661 BIS

LOCALIDAD: MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO

FECHA: 05/2023
ESCALA: 1.100

PLANO DE: ALBAÑILERIA
PLANTA N1

LAMINA Nro: L 11

ARQUITECTO: YAMILES NÚÑEZ
FIRMA:

AYTE. de ARQ.TO.:

TÉCNICO:
FIRMA:

A2

CERTEA _ ALBAÑILERIA.DWG