
TOMÁS DE AQUINO
SHAKESPEARE
VICTOR HUGO
RUBEN DARÍO
AV PASO DE LA CAMENA
SHAKESPEARE
T01 CT 22.17 CZ 20.67 Prof 1.50
T02 CT 25.22 CZ 24.12 Prof 1.50
T03 CT 25.44 CZ 23.94 Prof 1.50
T04 CT 25.30 CZ 23.80 Prof 1.50
T05 CT 24.05 CZ 22.95 Prof 1.50
T06 CT 23.13 CZ 21.63 Prof 1.50
T07 CT 25.72 CZ 25.22 Prof 1.50
T08 CT 23.68 CZ 22.68 Prof 1.00
T09 CT 23.80 CZ 22.30 Prof 1.50
T10 CT 23.19 CZ 21.69 Prof 1.50
T11 CT 23.59 CZ 22.09 Prof 1.50
T12 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
T13 CT 22.71 CZ 21.21 Prof 1.50
T14 CT 24.12 CZ 22.62 Prof 1.50
T15 CT 23.98 CZ 22.48 Prof 1.50
T16 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
T17 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
T18 CT 25.05 CZ 23.55 Prof 1.50
T19 CT 24.92 CZ 23.42 Prof 1.50
T20 CT 25.98 CZ 24.48 Prof 1.50
T21 CT 25.93 CZ 24.43 Prof 1.50
T22 CT 23.55 CZ 23.05 Prof 1.50
T23 CT 25.33 CZ 23.83 Prof 1.50
T24 CT 26.50 CZ 25.00 Prof 1.50
T25 CT 27.72 CZ 26.22 Prof 1.50
T26 CT 27.19 CZ 25.69 Prof 1.50
T27 CT 28.83 CZ 27.33 Prof 1.50
T28 CT 27.72 CZ 26.22 Prof 1.50
T29 CT 24.87 CZ 23.37 Prof 1.50
T30 CT 31.68 CZ 30.18 Prof 1.50
T31 CT 29.17 CZ 28.67 Prof 1.50
T32 CT 30.95 CZ 29.45 Prof 1.50
R01 CT 25.60 CZ 24.97 Prof 1.63
R02 CT 24.78 CZ 23.28 Prof 1.50
R03 CT 24.43 CZ 23.43 Prof 1.72
R04 CT 24.45 CZ 22.95 Prof 1.50
R05 CT 24.37 CZ 22.87 Prof 1.50
R06 CT 24.64 CZ 22.16 Prof 2.25
R07 CT 25.00 CZ 23.50 Prof 1.50
R08 CT 24.56 CZ 22.06 Prof 2.00
R09 CT 24.25 CZ 22.00 Prof 2.00
R10 CT 23.56 CZ 21.76 Prof 1.80
R11 CT 23.09 CZ 21.47 Prof 1.62
R12 CT 23.63 CZ 21.83 Prof 1.50
R13 CT 21.30 CZ 19.79 Prof 1.50
R14 CT 20.20 CZ 18.70 Prof 1.50
R15 CT 15.10 CZ 13.40 Prof 1.50
R16 CT 20.97 CZ 23.17 Prof 2.00
R17 CT 20.72 CZ 19.17 Prof 1.55
R18 CT 21.33 CZ 19.83 Prof 1.50
R19 CT 22.69 CZ 18.72 Prof 1.97
R20 CT 22.00 CZ 18.40 Prof 13.60
R21 CT 20.66 CZ 18.14 Prof 2.52
R22 CT 19.67 CZ 17.93 Prof 1.84
R23 CT 17.45 CZ 15.90 Prof 1.50
R24 CT 16.19 CZ 14.69 Prof 1.50
R25 CT 15.10 CZ 13.40 Prof 1.50
R26 CT 13.01 CZ 11.26 Prof 1.75
R27 CT CZ Prof
R30 CT 23.80 Prof 1.50
R31 CT 23.63 CZ 22.48 Prof 1.14
R32 CT 23.59 CZ 22.09 Prof 1.50
R33 CT 23.89 CZ 22.27 Prof 1.50
R34 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
R35 CT 23.98 CZ 22.48 Prof 1.50
R36 CT 23.36 CZ 21.84 Prof 1.65
R37 CT 23.40 Prof
R38 CT 23.63 CZ 22.48 Prof 1.14
R39 CT 23.59 CZ 22.09 Prof 1.50
R40 CT 23.89 CZ 22.27 Prof 1.50
R41 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
R42 CT 23.98 CZ 22.48 Prof 1.50
R43 CT 23.36 CZ 21.84 Prof 1.65
R44 CT 25.71 CZ 23.94 Prof 1.77
R45 CT 25.52 CZ 23.97 Prof 1.55
R46 CT 25.68 CZ 23.09 Prof 2.28
R47 CT 24.06 CZ 22.21 Prof 2.35
R48 CT 24.93 CZ 23.16 Prof 1.77
R49 CT 24.97 CZ 24.97 Prof 2.43
R50 CT 24.05 CZ 23.90 Prof 1.37
R51 CT 25.53 CZ 23.26 Prof 2.77
R52 CT 24.69 CZ 23.19 Prof 1.68
R53 CT 24.03 CZ 22.35 Prof 1.67
R54 CT 23.76 CZ 22.26 Prof 1.51
R55 CT 23.99 CZ 22.17 Prof 1.82
R56 CT 23.76 CZ 22.26 Prof 1.51
R57 CT 23.99 CZ 22.17 Prof 1.82
R58 CT 23.63 CZ 22.48 Prof 1.14
R59 CT 23.59 CZ 22.09 Prof 1.50
R60 CT 23.89 CZ 22.27 Prof 1.50
R61 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
R62 CT 23.98 CZ 22.48 Prof 1.50
R63 CT 23.36 CZ 21.84 Prof 1.65
R64 CT 23.62 CZ 22.48 Prof 1.14
R65 CT 23.59 CZ 22.09 Prof 1.50
R66 CT 23.89 CZ 22.27 Prof 1.50
R67 CT 23.44 CZ 22.44 Prof 1.50
R68 CT 23.98 CZ 22.48 Prof 1.50
R69 CT 23.36 CZ 21.84 Prof 1.65
R70 CT 24.42 CZ 22.83 Prof 1.59
R71 CT 24.13 CZ 22.59 Prof 1.54
R72 CT 23.76 CZ 22.23 Prof 1.55
R73 CT 24.38 CZ 20.84 Prof 1.55
R74 CT 24.11 CZ 22.61 Prof 1.50
R75 CT 23.68 CZ 22.18 Prof 1.50
R76 CT 24.15 CZ 22.72 Prof 1.65
R77 CT 23.93 CZ 22.18 Prof 1.55
R78 CT 23.99 CZ 22.49 Prof 1.50
R79 CT 24.80 CZ 23.07 Prof 1.73
R80 CT 22.78 CZ 21.57 Prof 1.21
R81 CT 22.76 CZ 21.26 Prof 1.50
R82 CT 22.74 CZ 21.24 Prof 1.50
R83 CT 22.76 CZ 20.76 Prof 1.50
R84 CT 22.76 CZ 21.22 Prof 2.45
R85 CT 23.40 Prof
R86 CT 23.63 CZ 22.48 Prof 1.14
R87 CT 23.59 CZ 22.09 Prof 1.50
R88 CT 23.89 CZ 22.27 Prof 1.50
R89 CT 22.84 CZ 21.34 Prof 1.50
R90 CT 23.67 CZ 21.67 Prof 1.50
R91 CT 20.86 CZ 19.06 Prof 1.80
R92 CT 19.55 CZ 16.15 Prof 1.50
R93 CT 19.26 CZ 18.27 Prof 1.55
R94 CT 20.46 CZ 18.91 Prof 1.55
R95 CT 19.48 CZ 17.98 Prof 2.00
R96 CT 20.27 CZ 18.77 Prof 1.50
R97 CT 24.45 CZ 22.45 Prof 2.05
R98 CT 21.51 CZ 19.76 Prof 1.50
R99 CT 24.12 CZ 22.07 Prof 2.00
R100 CT 25.53 CZ 24.03 Prof 1.50
R101 CT 25.48 CZ 23.57 Prof 1.82
R102 CT 25.01 CZ 22.98 Prof 2.03
R103 CT 24.57 CZ 22.74 Prof 1.84
R104 CT 24.12 CZ 22.62 Prof 1.50
R105 CT 22.27 CZ 20.72 Prof 1.50
R106 CT 19.48 CZ 17.98 Prof 2.00
R107 CT 19.55 CZ 16.15 Prof 1.50
R108 CT 19.26 CZ 18.27 Prof 1.55
R109 CT 20.46 CZ 18.91 Prof 1.55
R_100M 1 CT 24.84 CZ 22.84 Prof 2.00
R_100M 2 CT 24.93 CZ 22.99 Prof 2.00
R_100M 3 CT 24.93 CZ 22.99 Prof 2.00
R1 CT 24.92 CZ 22.92 Prof 1.50
R2 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R3 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R4 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R5 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R6 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R7 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R8 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R9 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R10 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R11 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R12 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R13 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R14 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R15 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R16 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R17 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R18 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R19 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R20 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R21 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R22 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R23 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R24 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R25 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R26 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R27 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R28 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R29 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R30 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R31 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R32 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R33 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R34 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R35 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R36 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R37 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R38 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R39 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R40 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R41 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R42 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R43 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R44 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R45 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R46 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R47 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R48 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R49 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R50 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R51 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R52 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R53 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R54 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R55 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R56 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R57 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R58 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R59 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R60 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R61 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R62 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R63 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R64 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R65 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R66 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R67 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R68 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R69 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R70 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R71 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R72 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R73 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R74 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R75 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R76 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R77 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R78 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R79 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R80 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R81 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R82 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R83 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R84 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R85 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R86 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R87 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R88 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R89 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R90 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R91 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R92 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R93 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R94 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R95 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R96 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R97 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R98 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R99 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R100 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R101 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R102 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R103 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R104 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R105 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R106 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R107 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R108 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50
R109 CT 24.99 CZ 22.99 Prof 1.50