



ANEXO I
05/04/2013

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
LLAMADO 05/2013/FIDEICOMISO-ANEP

PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública. ANEP – CND

ANEXO I

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
LLAMADO 05/2013/FIDEICOMISO-ANEP

- Obras prioritarias en edificios de Educación Pública en todo el País. (Obras de Mantenimiento Correctivo en techos, instalaciones eléctricas, sanitarias, revoques y pinturas, otros y accesibilidad)
- NOTA IMPORTANTE: Cotizar **T / E / S / P / O / A** por separado y Precio Total.

GRUPO 31 DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

CANT. EDIFICIOS: 3

EMERGENCIAS:

TECHOS	CANT. 3
INSTALACIONES ELECTRICAS	CANT. 2
INSTALACIONES SANITARIAS	CANT. 3
REVOQUES Y PINTURAS	CANT. 1
OTROS	CANT. 3
ACCESIBILIDAD	CANT. 3

NOTA IMPORTANTE. Tareas que forman parte del proyecto y no deberán ser presupuestadas ni ejecutadas:

MCL MO 011 079

TECHOS: Solo se ejecutarán obras en techo de gimnasio.

MC E MO 355 034

PINTURA: Se ejecutará rubro pintura unicamente en áreas afectadas.

MC E MO 152 303 032

PINTURA: Se ejecutará rubro pintura unicamente en áreas afectadas.

GRUPO EMPRESAS	N°	DEPTO.	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CENTRO EDUCATIVO	CONSEJO DE EDUCACIÓN	MOTIVO						ANEP	CODIGO PROYECTO	OBJETO DE LLAMADO	
							T	E	S	P	O	A				
31	1	MC32	Montevideo	CERRO	CAMINO CIBILS 4420	Escuela 152/303 - MANUEL FRANCISCO ARTIGAS	CEIP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	E	MCLMO152303032	Reparación de techos de tejas. Reacondicionamiento de instalación sanitaria. Reacondicionamiento de instalación eléctrica. Reparación de aberturas en mal estado. Mantenimiento de pintura general del edificio en las zonas donde lo amerite.
31	1	MC34	Montevideo	PASO DE LA ARENA	CAMINO DE LAS TROPAS 2430	Escuela 355 - COMPLEJO EDUCATIVO PASO DE LA ARENA	CEIP	SI	SI	SI		SI	SI	E	MCEMO355034	Reparación de contrapisos, pisos y techo liviano en galerías. Reacondicionamiento de instalación sanitaria, Reacondicionamiento de instalación eléctrica.
31	1	79	Montevideo	CERRO	Mexico y Grecia	Liceo N° 11 Bruno Mauricio de Zabala	CES	SI		SI		SI	SI	L	MCLMO011079	Impermeabilización de azotea, reacondicionamiento de aberturas en general, impermeabilización de techo del gimnasio, reparación del piso del gimnasio, reparación de baños clausurados, reparaciones de revestimiento en baños.

PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública. ANEP – CND

ANEXO I

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
LLAMADO 05/2013/FIDEICOMISO-ANEP

- Obras prioritarias en edificios de Educación Pública en todo el País. (Obras de Mantenimiento Correctivo en techos, instalaciones eléctricas, sanitarias, revoques y pinturas, otros y accesibilidad)
- NOTA IMPORTANTE: Cotizar **T / E / S / P / O / A** por separado y Precio Total.

GRUPO 49 DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

CANT. EDIFICIOS: 3

EMERGENCIAS:

TECHOS	CANT. 2
INSTALACIONES ELECTRICAS	CANT. 1
INSTALACIONES SANITARIAS	CANT. 3
REVOQUES Y PINTURAS	CANT. 1
OTROS	CANT. 1
ACCESIBILIDAD	CANT. 3

NOTA IMPORTANTE. Tareas que forman parte del proyecto y no deberán ser presupuestadas ni ejecutadas:

MC L MO 072 072 Pintura: Se ejecuta únicamente rubro pintura sobre áreas afectadas.

MC E MO 353 027 Pintura: Se ejecuta únicamente rubro pintura sobre áreas afectadas.

MC E MO 130 048 Pintura: Se ejecuta únicamente rubro pintura sobre áreas afectadas.

GRUPO EMPRESAS	Nº	DEPTO.	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CENTRO EDUCATIVO	CONSEJO DE EDUCACIÓN	MOTIVO					ANEP	CODIGO PROYECTO	OBJETO DE LLAMADO
							T	E	S	P	O			
49	1	MC27	Montevideo	MANGA	JOSE BELLONI 5448	Escuela 353 - HENRY DUNANT	CEIP	SI	SI	SI	SI	E	MC E MO 353 027	Reparación de azoteas y baños.
49	2	MC72	Montevideo	CERRO	Grecia (s/n)	Liceo 72	CES	SI	SI	SI	SI	L	MC L MO 072 072	Adecuación de instalación sanitaria y baños. Reacondicionamiento de instalación eléctrica. Reacondicionamiento de revoques y pinturas en zonas afectadas.
49	1	MC48	Montevideo	CARRASCO	AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 5762	Escuela 130 - ANDRES BELLO	CEIP	SI	SI	SI	SI	E	MC E MO 130 048	Reparación de aberturas, acondicionamiento de desagües en patios, impermeabilización de techos y construcción de vereda perimetral.