

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 02/2016**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

COMUNICADO Nº 02

14/04/2016

CONSULTAS I

Pregunta 1)

Solicita autorización para realizar una visita de obra ya que por motivos de fuerza mayor no pudieron presentarse el día 30/03/2016.

Respuesta 1)

Coordinar con la Dirección del Centro para realizar la visita.

Pregunta 2)

Detallar tipos de vidrios V01 y correspondiente colocación.

Respuesta 2)

Espejo, Ver Memoria. La forma de sujeción es del Proyecto.

Pregunta 3)

Resolución y detalle de equipamiento a sustituir en la cocina, en el caso que sea a realizar a nuevo.

Respuesta 3)

Hay Planillas de referencia para baños, adaptarlas al placard de cocina.

Pregunta 4)

Herrería

- H02 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- H09 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- H11 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- H12 No contamos con planilla.

Respuesta 4)

H02 no existe; H09 no existe; H11 no existe; H12 Similar a H13.

Pregunta 5)

Aluminio

- A02 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- A08 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- A09 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar

- A10 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- A11 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- A12 no está en planta ni en planillas ¿puede que no exista? Solo para confirmar
- A15 no queda claro cómo se separan los locales (Dirección y At personalizada). En medio de la mampara A15.

Respuesta 5)

A02 no existe; A08 no existe; A09 no existe; A10 no existe, A11 no existe. A15 es mampara de vidrio tipo Blindex con puertas ídem conformando dos locales.