

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 20/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 06 de 29/11/2013

Consulta 01

En la planilla de aberturas de aluminio hay una de ellas que tiene un hatch gris que no especifica que material es, pueden aclarar qué es?

Respuesta 01

Se trata de vidrio opalino, los mismos se ubican cuando la abertura pasa por delante de tabiques y pilares. Las planillas deberán ajustarse en el Proyecto Ejecutivo.

Consulta 02

La alimentación es en 230V Trifásica? O es en 400V?

Respuesta 02

La alimentación deberá ser para los talleres y el gimnasio : Trifásica 380V

Consulta 03

Donde va colocado el medidor para alimentar el gimnasio? En la memoria se pide suministrar un gabinete.

Pero no se aclara donde va a estar ubicado.

Respuesta 03

La ubicación del medidor formara para del proyecto ejecutivo.

Consulta 04

En la memoria se pide un interruptor general calibrado por UTE para 250KW . Esto es excesivo para el gimnasio.

Este interruptor es para Toda la UTU? El tablero Nuevo a suministrar es el de toda la UTU?

Respuesta 04

El calibrado de la llave debe responder a la carga final, al tipo del suministro y acorde a la reglamentación de UTE y URSEA

Consulta 05

Desde donde se alimenta el gimnasio? Desde donde tomamos la acometida?

Respuesta 05

Ver respuesta 02 del comunicado 04 correspondiente al llamado 20/2013 Fideicomiso ANEP

Consulta 06

Con referencia a la obra Gimnasio de Melo que integra el llamado 20/2013, es de nuestro interés plantear las siguientes consultas:

El panel RBS que tenemos a estudio en nuestra propuesta ya cuenta con terminación propia, la misma es impermeable, ignífuga, auto extingible, no necesita ningún tipo de mantenimiento por lo que no es necesario revocarlo interior ni exteriormente. Es aceptable plantear los paramentos verticales exclusivamente con la terminación de los paneles RBS?

Respuesta 06

Si se acepta, excepto en los vestuarios como se indica en el comunicado 04, respuesta 05, donde se exige revestimiento cerámico en los vestuarios.