

1_ Se podría especificar cómo debe ser el acondicionamiento de las ventanas tipo AE?

Las Ventanas Aluminio Existentes (AE) se encuentran actualmente ubicadas en los baños a demoler en cantidad 4. De ellas se tomarán las dos que se encuentren en mejor estado, se repararán en caso necesario y se recolocarán en su nueva ubicación en los baños generales del nuevo proyecto, con sus rejas H5. Las medidas son aproximadas a las expresadas en planos por lo que se rectificará la mocheta y las rejas H5 apropiadamente.



2_ Se solicita si es posible envíen algún detalle de lo que se debe realizar en el gallinero con los materiales a extraer de la obra.

Se adjunta foto de la parrilla actual y se describe:



Medidas aproximadas : alto 50cmts, ancho=1,5 mts, largo= 3,00 mts


Se estima que las cerchas tienen sus componentes de pinotea en 2"x5".

Estructura en pilaretes de 50 cmts amurados en base de hormigón enterrados 25 cmts, cantidad 6

Costillas cantidad 3.

Tablones de 2x5" cada 25mm cantidad 10


ENTABLONADO GALLINERO CON MATERIALES DE CERCHA PINOTEA 2"x5"



3_Por otro lado, solicitamos si es posible más información y/o detalle de la grasera solicitada, materialidad, dimensiones, etc.

Se adjunta un esquema. El instalador sanitario debe conocer como se realiza un interceptor como el mencionado y ha de cumplirse con todas las exigencias normativas de la misma .

INTERCEPTOR DE GRASAS



TAPA LABRADA ESPESOR 5MM CON 2 AGARRADERAS EN U CERRADAS Y GALVANIZADA EN CALIENTE, BORDES PULIDOS

MARCO PERIMETRAL EN PERFIL U DE 25MM DE 5MM O MAYOR, CON GRAMPAS, GALVANIZADAS EN CALIENTE Y FORMANDO SELLO HIDRAULICO CON TAPA.

DIFERENCIA ENTRE SALIDAS DE 7 CMTS

REVOQUE DE ARENA Y PORTLAND ENLUCIDO

PAREDES LADRILLO DE CAMPO U HORMIGON ARMADO

BASE DE HORMIGON ARMADO 1,20x0,90 ESPESOR 12 CM, ARMADURA 8MM CADA 15 AMBOS SENTIDOS

4_Por último saber si hay preescolares ya que en caso afirmativo para la habilitación de incendio se debe tener en cuenta la detección y protocolo de actuación.

No habrá alumnos de preescolar.

5_Entiendo importante aclarar a los cotizantes un tema referente a las medidas de protección para incendios.

De acuerdo a nuestros asesores , el edificio en cuestión deberá contar con detección total. De acuerdo a reglamentación de la DNB.

La misma deberá tener una central de alarma independiente a la de intrusos.

Se contestará prontamente.

7. SE SOLICITA Tipo C5- Solo colocación Pizarrones suministro de ANEP – ¿Qué cantidad?

Respuesta: cantidad 4.

¿En qué locales?

Respuesta: 2 en aula 1, 2 en aula 2

No existe la planilla C5.

Respuesta: se trata de pizarrones standard adquiridos por las oficinas centrales de ANEP, pueden variar en su tipo y medidas pero calcular para su colocación con tornillos de ancho 2,44, alto 1,22 con perimetro de aluminio y portatiza.

Arq. Sergio Tucuna