



CALLE W. FERREIRA ALDUNATE

MEDIDAS A RECTIFICAR EN OBRA

- losa hormigón:
arreglo de pretilas y carpetas
- chapa galvanizada/fibrocemento:
arreglo de pretilas, babetas, cumbreras

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE SORIANO			
OBRA:	ESCUELA n° 10		LOCALIDAD: MERCEDES
DIRECCIÓN:	FERREIRA ALDUNATE 475		DEPARTAMENTO: SORIANO
PLANO DE:	ALBAÑILERÍA		LAMINA Nro: L 003
PROYECTO:	ARQ. ALEJANDRA ABELAR		FIRMA:
AYTE. de ARQTO.:			A03
TECNICO:			