


PUERTA BATIENTE DOBLE
CON VIDRIOS FIJOS – EXISTENTE
ESC. 1/20

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS
POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN
EXPRESA LA M.C.P

AREA DE PROYECTOS			
 ANEP CONSEJO DIRECTIVO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA			
OBRA:	COLONIA ESCOLAR N°85	LOCALIDAD:	PIRIAPOLIS
	Rambla de los Argentinos	DEPARTAMENTO:	MALDONADO
PLANO DE:	PLANILLAS DE CARPINTERÍA	FECHA:	10/2022
ARQUITECTO:	MARIANA CORBACHO	ESCALA:	
		LÁMINA N°:	L 09

TIPO	UBICACION	CANTIDAD: 1	
C100	-	MOVIMIENTO	IZQ. - DER. -
PLANILLA DE CARPINTERIA		P. BAT. DOBLE	ESCALA -



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR

MARCO			
SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/ SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION. RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS. REPARACION DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO N°24 DE RENNER.			
HOJA			
ESTRUCTURA	SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCALIPTUS c/ SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/ O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.		
DIVISORES	SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE		
CONTRAVIDRIO	SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES		
TERMINACION	RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS. REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM. MARCO		
VIDRIO	TIPO	SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE	SECCION 4mm
HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS			
MOVIMIENTO		-	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)
MANIOBRA		1/1	MANIJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA Y PLACA Y CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA
CIERRE		1	FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA
CANTIDAD		2	PASADORES DE ADOSAR SUP ./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA
BURLETES SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000.			

NOTA:

- *TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- *VISTA EXTERIOR.
- *SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.
- *TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.