


TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.
EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P



VENTANA BATIENTE DOBLE
CON VIDRIOS FIJOS Y POSTIGONES
INTERIORES – ESC. 1/20

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>ANEP</div><div>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</div></div><div>AREA DE PROYECTOS</div></div>			
OBRA:	COLONIA ESCOLAR N°85	LOCALIDAD:	PIRIAPOLIS
	Rambla de los Argentinos	DEPARTAMENTO:	MALDONADO
PLANO DE:	PLANILLAS DE CARPINTERÍA	FECHA:	10/2022
ARQUITECTO:	MARIANA CORBACHO	ESCALA:	
		LAMINA No:	L 10

TIPO	UBICACION	CANTIDAD:	
CO 101	BAÑO, CONEDOR (L.103/L.133) MOVIMIENTO	IZQ.	DER.
	VENTANA BAT. DOBLE	ESCALA	-

PLANILLA DE CARPINTERIA



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR

MARCO			
SE SUSTITURÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACION DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO N°24 DE RENNER.			
HOJA			
ESTRUCTURA	SE SUSTITURÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.		
DIVISORES	SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REpondrán IGUAL A EXISTENTE		
CONTRAVIDRIO	SE CAMBIARÁN Y REpondran TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES		
TERMINACION	RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM, MARCO		
VIDRIO	TIPO	SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE	SECCION 4mm
HERRAJES:			
SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS			
MOVIMIENTO	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)		
MANIOBRA	-		
CIERRE	FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA		
	PASADORES DE ADOSAR SUP ./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA		
BURLETES	SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000.		