



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.  
EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P



VENTANA BATIENTE DOBLE  
CON VIDRIOS FIJOS Y POSTIGONES  
INTERIORES – EXISTENTE –ESC. 1/20

AREA DE PROYECTOS				TIPO	UBICACION	CANTIDAD:	
 <b>ANEP</b>   CONSEJO DIRECTIVO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA				C103	-	IZQ.	4
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85 Rambla de los Argentinos					MOVIMIENTO	DER.	-
LOCALIDAD: PIRAPOLIS DEPARTAMENTO: MALDONADO					P. BAT. DOBLE	ESCALA	-
FECHA: 10/2022 ESCALA:				PLANILLA DE CARPINTERIA			
PLANO DE: PLANILLAS DE CARPINTERÍA							
ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO				L 12			



VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

MARCO				SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACION DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO Nº24 DE RENNER.			
ESTRUCTURA		SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.					
DIVISORES		SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REpondrán IGUAL A EXISTENTE					
CONTRAVIDRIO		SE CAMBIARÁN Y REpondran TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES					
TERMINACION		RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM, MARCO					
VIDRIO		TIPO SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE				SECCION 4mm	
HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS							
MOVIMIENTO		-		SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)			
MANIOBRA		-					
CIERRE		1		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA			
		2		PASADORES DE ADOSAR SUP ./INF. EN UNA HOJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA			
BURLETES		SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000.					

NOTA:  
\*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
\*VISTA EXTERIOR.  
\*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.  
\*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.