



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.
EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P



<div><div>ANEP</div><div>CONSEJO DIRECTIVO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</div></div>				AREA DE PROYECTOS	
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85		LOCALIDAD: PIRIAPOLIS		FECHA: 10/2022	
Rambla de los Argentinos		DEPARTAMENTO: MALDONADO		ESCALA:	
PLANO DE:		PLANILLAS DE CARPINTERÍA		LAMINA N°:	
ARQUITECTO:		MARIANA CORBACHO		L 14	

TIPO	UBICACION	CANTIDAD:		1		
		IZQ.	-	DER.	-	
		ESCALA				-
CO 105	ANTE COMEDOR (L.132)	MOVIMIENTO				
	P. BAT. DOBLE					



VISTA EXTERIOR

NOTA:
*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
*VISTA EXTERIOR.
*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.
*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.

MARCO			
TIPO: SE SUSTITUIRAN LAS PARTES DETERIORADAS O DEJAR COMO ESTABA POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS			
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIUADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE. TIPO TINTOXID GRAF. 1/2 Nº24.			
ESTRUCTURA			
SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST.			
SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS			
DIVISORES			
SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE REpondrán IGUAL A EXISTENTE			
CONTRAVIDRIO			
SE CAMBIARÁN Y REpondRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES			
HOJA			
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIUADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEN. MARCO			
VIDRIO		SECCION	
TIPO		SE SUSTITUYEN LOS ROTOS Y FANTASIA POR COMUN - TRANSPARENTES	
HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS			
MOVIMIENTO		SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)	
MANIOBRA		MANIJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA Y PLACA	
CIERRE		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA	
HERRAJES		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA/PASADORES DE ADOSAR MODELO ESTILO INFERIOR Y SUPERIOR	
BURILETES		SE COLOCARÁN BURILETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000	

PUERTA BATIENTE DOBLE
CON VIDRIOS FIJOS – EXISTENTE
ESC. 1/20