


PUERTA BATIENTE DOBLE  
CON VIDRIOS FIJOS – EXISTENTE  
ESC. 1/20

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS  
POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN  
EXPRESA LA M.C.P

NOTA:  
\*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
\*VISTA EXTERIOR.  
\*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.  
\*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARÁN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTÉTICO FORMALES.

 <b>ANEP</b>   CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA		<b>AREA DE PROYECTOS</b>	
OBRA:	COLONIA ESCOLAR N°85	LOCALIDAD:	PIRIAPOLIS
	Rancho de los Argentinos	DEPARTAMENTO:	MALDONADO
PLANO DE:	PLANILLAS DE CARPINTERÍA	FECHA:	10/2022
ARQUITECTO:	MARIANA CORBACHO	ESCALA:	
		LAMINA N°:	L 18

TIPO	UBICACION	CANTIDAD: 1	
C110	-	IZQ.	-
	MOVIMIENTO	DER.	-
	P. BAT. DOBLE	ESCALA	-
PLANILLA DE CARPINTERIA			



VISTA EXTERIOR

MARCO			
TIPO: SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O DEJAR COMO ESTABA POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCLIPTUS			
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS. REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS. LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE. TIPO TINTOXID GRAF. 1/2 N°24.			
ESTRUCTURA			
SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCLIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST.			
DIVISORES			
SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRÁN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS			
CONTRAVIDRIO			
SE CAMBIARÁN Y REPONDRÁN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCLIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES			
HOJA			
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS. REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS.			
LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEN. MARCO			
VIDRIO	TIPO	SE SUSTITUYEN LOS ROTOS Y FANTASIA POR COMUN - TRANSPARENTES	SECCION 5mm
HERRAJES:			
SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS			
MOVIMIENTO		-	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)
MANIOBRA		1	MANIJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA Y PLACA
CIERRE		1	FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA
HERRAJES		1/2	CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA/PASADORES DE ADOSAR MODELO ESTILO INFERIOR Y SUPERIOR
BURILETES			
SE COLGARÁN BURILETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000			