


AREA DE PROYECTOS		TIPO C09	UBICACION - MOVIMIENTO P. BAT. DOBLE	CANTIDAD: 2 IZQ. - DER. - ESCALA -
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85 Rambla de los Argentinos		LOCALIDAD: PIRIAPOLIS DEPARTAMENTO: MALDONADO		FECHA: 10/2022 ESCALA:
PLANO DE: PLANILLAS DE CARPINTERÍA ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO		PLANILLA DE CARPINTERIA		
		LAMINA Nro: L 20		



VENTANA BATIENTE DOBLE EXISTENTE

MOQUITERO – NUEVO

TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P

NOTA:

- *TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- *VISTA EXTERIOR.
- *SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.
- *TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARÁN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTÉTICO FORMALES.

MARCO	SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS					
	TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO N°24 DE RENNER.					
	ESTRUCTURA	SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS – SE DEBERA CONSIDERAR UN 20% DE HOJAS A SUSTITUIR EN SU TOTALIDAD.				
	DIVISORES	SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA,SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE				
	CONTRAVIDRIO	SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES				
HOJA	TERMINACION	RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM. MARCO				
	VIDRIO	TIPO SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE			SECCION 4mm	
	HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS					
	HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)
		MANIOBRA		-		-
CIERRE		1		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA		
		-		-		
BURLETES		SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000 Y MOSQUITERO				