

		AREA DE PROYECTOS		TIPO C10	UBICACION - MOVIMIENTO P. BAT. DOBLE	CANTIDAD: 1 IZQ. - DER. - ESCALA -	
OBRA: COLONIA ESCOLAR N°85 Rambla de los Argentinos		LOCALIDAD: PIRIAPOLIS DEPARTAMENTO: MALDONADO		FECHA: 10/2022 ESCALA:	PLANILLA DE CARPINTERIA		
PLANO DE: PLANILLAS DE CARPINTERÍA		LAMINA Nro: L 21					
ARQUITECTO: MARIANA CORBACHO							
							
VENTANA BATIENTE DOBLE EXISTENTE				MOQUITERO – NUEVO			
<div>TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.</div> <div>EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P</div>				<div>NOTA:</div> <div>*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.</div> <div>*VISTA EXTERIOR.</div> <div>*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.</div> <div>*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.</div>			
MARCO		SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O ROTAS POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCALIPTUS TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE, TIPO TINTOXID GRAFITO MEDIO Nº24 DE RENNER.					
HOJA	ESTRUCTURA	SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/NUEVAS EN EUCALIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST. SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS - DE EXISTIR POSTIGONES INTERIORES Y/O OTRAS PARTES SE PROCEDERA DE IGUAL MODO REPARANDO LO DETERIORADO O FALTANTE.					
	DIVISORES	SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA,SI FALTAN SE REPONDRÁN IGUAL A EXISTENTE					
	CONTRAVIDRIO	SE CAMBIARÁN Y REPONDRAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCALIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES					
	TERMINACION	RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEM. MARCO					
VIDRIO	TIPO	SE SUSTITUYEN LOS ROTOS POR CRISTAL COMUN TRANSPARENTE				SECCION	4mm
HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS							
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POMELAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)		
	MANIOBRA	-	-				
	CIERRE	1	FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA				
	-	-	-				
BURLETES		SE COLOCARÁN BURLETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000 Y MOSQUITERO					