





AS Y ARCHIVO

- Notas:
- Las aberturas H2 a H7 llevaran mantenimiento como se estipula en la MCP
  - En MCP especifica tipo de pavimento y terminación de paredes y cielorraso

  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL	
CENTRO Edificio Central	DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO Montevideo	FECHA: OCTUBRE 2022
OBRA Oficina 25	
TÉCNICOS Prof. Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti Coordinador División Arquitectura y Mantenimiento Proyectista Arq. Gerardo Taroco Rodríguez Inf. Axel Tomás	
PLANOS PLANTA BAJA Esc. 1:75	LAMINA: A01