

NUEVO CABLEADO DE PARA PERMITIR
INSTALAR LAS LLAVES DE ENCENDIDO
DE LA ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN
EN CAJA EXTERIOR.
Caja exterior de llaves de 6 módulos,
color gris, código 702791
Contiene:
3 llaves bipolares línea DUOMO
3 modulo ciego.
Instalado en forma vista pegado
al TABLERO mediante tacos
Fischer No.6 y tornillos cadmiados.

NUEVO CABLEADO DE PARA PERMITIR
INSTALAR LAS LLAVES DE ENCENDIDO
DE LA ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN
EN CAJA EXTERIOR.
Caja exterior de llaves de 6 módulos,
color gris, código 702791
Contiene:
3 llaves bipolares línea DUOMO
3 modulo ciego.
Instalado en forma vista pegado
al TABLERO mediante tacos
Fischer No.6 y tornillos cadmiados.


NOTA IMPORTANTE:
REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO
SEGUN DETALLE:
NUEVO CABLEADO DE DISTRIBUCIÓN.
NUEVOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS.
TODOS DE LA MISMA MARCA (ABB O SIMILAR).
NUEVO FRETE CALADO.
NUEVO CIERRE DE LA PUERTA.
NUEVA PINTURA GENERAL RAL 7032.

NUEVO CABLEADO DE PARA PERMITIR
INSTALAR LAS LLAVES DE ENCENDIDO
DE LA ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN
EN CAJA EXTERIOR.
Caja exterior de llaves de 6 módulos,
color gris, código 702791
Contiene:
6 llaves bipolares línea DUOMO
Instalado en forma vista pegado
al TABLERO mediante tacos
Fischer No.6 y tornillos cadmiados.

NUEVO CABLEADO DE PARA PERMITIR
INSTALAR LAS LLAVES DE ENCENDIDO
DE LA ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN
EN CAJA EXTERIOR.
Caja exterior de llaves de 6 módulos,
color gris, código 702791
Contiene:
5 llaves bipolares línea DUOMO
1 modulo ciego.
Instalado en forma vista pegado
al TABLERO mediante tacos
Fischer No.6 y tornillos cadmiados.

NOTA GENERAL:
REACONDICIONAMIENTO DE TODOS LOS TABLEROS

- VERIFICAR CERROJO DEL TABLERO,
MODIFICAR O SUSTITUIR EL MISMO
HASTA SU CORRECTO CIERRE.
- RECUPERACIÓN DEL FRETE CALADO,
NUEVA PINTURA Y CORRECTO CIERRE.
- SI SE REQUIERE CAMBIO DEL MISMO.



AVDA. BRIG. GRAL.
LIBERTADOR LAVALLEJA