

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº25/2023** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº02

11/10/2023

Pregunta 1)

Escuela 109 de Mercedes, del Grupo D lo siguiente: La memoria solicita la sustitución de los canalones que dan al patio interior, en el plano se indica canalón en tres de los lados, pero en realidad el cuarto lado, el que da a la construcción del frente, no está graficado, pero si existe. ¿Se debe sustituir los canalones de los cuatro lados del patio?

Respuesta 1)

Si, se debe colocar canalón en el cuarto lado que da al patio interior, con la diferencia de que es canalón de bromyros adosado a los paneles y prever dos bajadas. Solo ese techo tiene canalón de bromyros el resto de las cubiertas descarga libre a las losas de hormigón.