



Reparación interior:
a) hidrolavado
b) reparación de revoques
c) terminación cementicia con mortero impermeable "tipo Sika Seal Top 107"

Se redondea vértices entre pared y fondo. Se coloca banda elástica para juntas para la aplicación del impermeable cementicio "tipo Sika Seal top"

DETALLE POZO IMPERMEABLE
Esc 1/20



		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA COMISION DESCENTRALIZADA DE LAVALLEJA	
OBRA:	LOCALIDAD: GAETÁN		FECHA:
ESCUELA N°48—MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO: LAVALLEJA		05/2024
PLANO DE:	DETALLE I.G. Y ARREGLOS DEPÓSITO IMPERMEABLE		ESCALA:
AYTE. de ARQTO.:			1/20
ARQUITECTO:	CLAUDIA NÚÑEZ	FIRMA:	LAMINA Nro:
TECNICO ELECTRICISTA:		FIRMA:	L11
			A9