



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 02/2025**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO Nº 3**

**18/03/2025**

**Pregunta 10:**

GRUPO F – Escuela Nº 95 Maldonado

En la memoria, punto 3.2.2 *Impermeabilización de pretiles*, dice de tratar la cara superior y parte de la fachada con membrana líquida, pero en el rubrado no está contemplado. ¿Se deben tratar los pretiles con pintura? ¿en qué rubro los debemos incluir?

**Respuesta 10:**

En el 3.15

**Pregunta: 11**

GRUPO F – Escuela Nº 95 Maldonado

En el punto 3.3.1 *Reparaciones de columnas de Bajadas Pluvial*, indica reparaciones en caños de bajada de hierro fundido, pero en el rubrado no está contemplado. ¿Se deben realizar reparaciones en caños de bajada? ¿en qué rubro lo incluimos?

**Respuesta 11:**

En el 3.11

**Pregunta: 12**

GRUPO F – Escuela Nº 95 Maldonado

En la memoria, punto 3.3.2 *Reparación de revoques interiores y pintura*, habla de que se debe incluir la reparación y pintura de los revoques de cielorrasos afectados, pero en el rubrado no están contemplados. ¿Se deben reparar y pintar?, ¿en qué rubro los debemos incluir?

**Respuesta 12:**

No cotizar revoque y pintura interior.



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



CND  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**Pregunta 13:**

GRUPO F – Escuela N° 52 Piriápolis - Maldonado

En la memoria solo indica que el techo de losa se debe impermeabilizar con membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado, no se especifica ningún procedimiento para impermeabilizar con membrana líquida poliuretánica; pero en el rubrado especifica un sector (146 m<sup>2</sup>) de techo a impermeabilizar con membrana y otro techo (136 m<sup>2</sup>) a impermeabilizar con membrana líquida poliuretánica. ¿pueden enviar un plano donde se visualice dicho techo?

**Respuesta 13:**

El ítem 3.03 del rubrado refiere a la impermeabilización de pretilas con membrana líquida y no azoteas.

**Pregunta 14:**

GRUPO E – Escuela N° 108 La Capuera - Maldonado

En la memoria, punto 3.3.2 *Reparación de revoques interiores y pintura*, habla de que se debe incluir la pintura de los cielorrasos afectados, pero en el rubrado no están contemplados. ¿Se deben reparar y pintar?, ¿en qué rubro los debemos incluir?

**Respuesta 14:**

No cotizar revoque y pintura interior.