

CONSULTA: Creemos que hay una inconsistencia entre los planos de estructuras y la memoria de cálculo. En la memoria se indican pilares IPE100 y en los planos se indican pilares IPN100, ¿cuál de los dos deberíamos de considerar?

RESPUESTA: Se entiende que la consulta se refiere al nivel “estructura cubierta” H-ES06. En ese caso cualquiera de los dos perfiles es posible; IPN100 es el que se comercializa en plaza. Se aclara que en los niveles inferiores los perfiles son HEA140, como se indica en las láminas H-ES02 y H-ES04

