

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 04/2012/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 01 de 15/05/2012

PREGUNTA 1

Aire acondicionado: No figuran los equipos en la planta de eléctrica, ni de albañilería. No queda claro qué es lo que suministra el propietario y qué la empresa constructora.

RESPUESTA

La empresa constructora deberá suministrar los equipos de aire acondicionado y los elementos complementarios para su ubicación, funcionamiento y la instalación eléctrica necesaria, según se especifica en la Memoria Constructiva Particular.

PREGUNTA 2

Se mencionan en la Memoria y cortes las láminas 401.05.02 (espacios exteriores) y 401.05.03 (detalle pretilas) las cuales no tenemos.

RESPUESTA

Se incorpora Enmienda 01 con láminas: 401.05.03 (detalles constructivos) y 401.05.04 (detalle de cocina).

PREGUNTA 3

No coincide lo expresado en la Memoria: *“En los perímetros de cierre del predio se prevé el empleo de bloques de hormigón vibropresado”* con lo indicado en la planta de albañilería (M03 ladrillo visto).Cuál es correcto?

RESPUESTA

Existen dos tipos de muros en los perímetros de cierre: en la fachada principal el M04 (ladrillo visto) y en medianeras el M03 (de bloques de hormigón vibropresado).

(Hay un error en la numeración en planta de los mismos, no obstante el dibujo es correcto para su ubicación y metraje).

PREGUNTA 4

Se menciona Planilla de Pétreos la cual no aparece en los recaudos.

RESPUESTA

Se incorpora Enmienda 01 con Planillas de Pétreos (Hoja 50 a 56).

PREGUNTA 5

No contamos con el informe de cateo de terreno del cual se hace referencia en la Memoria.

RESPUESTA

Se incorporará enmienda con informe de cateos en la presente semana.

PREGUNTA 6

Aberturas: no encontramos en Planta: A04 y H23; A07 y H24; A09 y H25, se deben cotizar? No tenemos la planilla de la abertura A18 y H16, las cuales se ubican en la cocina.

RESPUESTA

Las aberturas A04 y H23, A07 y H24, A09 y H25 sí deben cotizarse. Se pueden ver en fachadas, cortes y planillas.

Respecto a la A18 y H16 hay un error en planta: deberían nombrarse como A01 y H07.

PREGUNTA 7

No se incorporaron al CD Planillas de Cristales que aparecen en gráficos como elementos rotulados "V".

RESPUESTA

Se incorpora Enmienda 01 con Planillas de Cristales (Hoja 57 a 59).