

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 20/2014/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 1 de 30/07/2014

Consultas:

Pregunta Nº 1:

¿Es posible cambiar los metrajes que aparecen en el estimativo incluido en la documentación entregada?

Respuesta Nº 1:

No, en caso de detectarse errores o discrepancias de metraje se deberá realizar la consulta correspondiente.

Pregunta Nº 2:

En el presupuesto oficial aparece el Cuadro Nº1, en donde se describen diferentes paramétricas de ajustes.

Por otro lado en el Pliego de Condiciones en el Punto 4.14 'Fórmula de Ajuste' se indica que los precios se ajustarán según el I.C.C. (Índice de Costo de la Construcción).

Favor indicar de qué forma se actualizarán los precios básicos. En caso que la paramétrica de ajuste sea el Cuadro Nº1 favor indicar los materiales que integran cada una de las canastas.

Respuesta Nº 2:

Vale lo establecido en Pliego de Condiciones en el Punto 4.14 'Fórmula de Ajuste', los precios se ajustarán según el I.C.C. (Índice de Costo de la Construcción).

Pregunta Nº 3:

Respecto al punto 2.7.2.18 del Pliego, solicitamos nos indiquen cuales Subcontratos serán evaluados.

Respuesta Nº 3:

Se evaluarán los subcontratos de: Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Aluminio, Herrería y Carpintería.

Pregunta Nº 4:

Solicitamos se nos envíen detalle para cotizar el rubro 'base para mástiles', ya que no aparece indicado en ninguna lámina. Como así tampoco las características de los mástiles.

Respuesta Nº4:

El detalle de mástiles se encuentra en la lámina U02 del rubro ubicación.

Pregunta Nº 5:

Según entendemos en la cocina se deberá cotizar un extractor (Helicoidal tipo S&P 18 modelo HCM-180N o calidad igual o superior). No entendemos porque existen dos rubros (18,20 y 18,21) entre los cuales se suman dos extractores. Solicitamos aclarar.

Respuesta Nº5:

Son dos extractores, uno de campana y el segundo general de cocina (ver ubicación en lámina EL05 del rubro eléctrica)

Pregunta Nº 6:

Solicitamos indicar el tipo de hormigón que se deberá utilizar para los cabezales.

Respuesta N° 6:

El hormigón de los pilotes tendrá resistencia mínima $f_{ck}=200$ k/cm², correspondiente a un hormigón C-20 (Norma UNIT 972).

Pregunta N° 7:

Respecto al rubro '3,01 pilotes' indica como su unidad 53 'm³'. Solicitamos indicar si los 53 en realidad no hacen referencia a la cantidad de pilotes, no a los m³

Respuesta N° 7:

El rubro 3.01 dice 56 no 53, en la lámina E0 de estructura figuran 50 pilares, los pilotes son más ya que hay cabezales de dos pilotes.

Pregunta N° 8:

Solicitamos indicar si es posible cotizar tejas con dimensiones que no sean exactamente las indicadas en

gráficos, por ejemplo:

- Tejas de (11x24x3)cm en vez de las solicitadas de (12x25x3)cm.
- Baldosas monolíticas de (40x40)cm en vez de las solicitadas de (30x30)cm

Respuesta N° 8:

La teja se puede cotizar otra medida. La baldosa no porque está todo modulado según las medidas que se piden.