



ADMINISTRACION NACIONAL  
DE EDUCACION PUBLICA  
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: CENTRO DE LENGUAS EXTRAJERAS - RIVERA  
REFORMA - MANTENIMIENTO

LOCALIDAD: RIVERA

DIRECCION: AVENIDA 33 ORIENTALES N° 1228

FECHA

SEPTIEMBRE 2019

HOJA


1 DE 4

LAMINA

011

#### NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA  
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS  
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES  
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO



CORREDIZAS SERIE 25  
ESC 1/25

TIPO	AL 1	CANTIDAD	13	IZQ		UBICACION	LOCALES	LOCAL 019 - LOCAL 024- LOCAL 025 - LOCAL 026 - CIRCULACION			
PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR		2501		ACCESORIOS	MOVIMIENTO		RUEDAS A 1430		
		HOR. SUPERIOR		2500							
		LATERALES		2508			CIERRE		LARA A 2071		
		DIVISOR VERTCAL									
		DIVISOR HORIZONTAL		2508			MANIOBRA		IZQUIERDA Y DERECHA		
		PORTACONTRAVIDRIO									
		CONTRAVIDRIO									
		ELEM. ARMADO		ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090							
		CONECTOR HOR.					PROTECCION				
	CONECTOR VERT.						TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620				
	HOJA	HOR. INFERIOR		4503					DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030		
		HOR. SUPERIOR		4504							
		LATERALES		4505-4507			BURLETES PARA VIDRIO A 0030				
		ENGANCHE					PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630				
		COMPLEMENTO									
		DIVISOR VERTCAL					DESAGUE A 0100				
		DIVISOR HORIZONTAL									
		CONTRAVIDRIO					ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238				
		ELEM. ARMADO					FELPILLA A 7030				
		OTROS									
		TERMINACION							ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT		
		VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM						
			COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA						
		HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD			TIPO				
MANIOBRA											
CIERRE											