


MEDIDAS A RECTIFICAR EN OBRA

muro con reja

puerta reja

muro con reja

Patio



cancha fútbol de césped



techo liviano a acondicionar y mantener

techo liviano a intervenir

techo hormigón a intervenir

ESQUEMA DE SECTORES DE INTERVENCIÓN



ANEP | CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL | DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE SORIANO

OBRA: LICEO PALMITAS LOCALIDAD: PALMITAS

DIRECCIÓN: PALMITAS DEPARTAMENTO: SORIANO

PLANO DE ALBAÑILERÍA

PLANTA Y SECTORES DE INTERVENCIÓN

PROYECTO: ARO. ALEJANDRA ABELAR

FINMA:

AYTE de AROIO:

TECNICO:

FINMA:

A 01

LAMMA Nro:

L 001

FECHA: 10/2021

ESCALA: 1:200