

Rectificaciones realizadas al Proyecto Ejecutivo

Rubro	Lámina	Rectificación
01 - Albañilería	02 V2	Se agregan cotas complementarias en circulaciones de paio.
01 - Albañilería	03 V2	Se agregan cotas complementarias en circulaciones de ascensor.
01 - Albañilería	12 V2	Se sacan cajas de piso de pacheras de audio.
01 - Albañilería	13 V2	Se sacan cajas de piso de pacheras de audio.
01 - Albañilería	15 V2	Se rectifican anteriores ductos de bajada de cableado de audio.
02 - Carpintería	A06 V2	Se rectifican medidas.
02 - Carpintería	A08 V2	Se rectifican medidas.
02 - Carpintería	A16 V2	Se rectifican medidas.
02 - Carpintería	A17 V2	Se complementan medidas.
02 - Carpintería	Madera 01 V2	Se complementa información de brazo hidráulico.
02 - Carpintería	Madera 02 V2	Se complementa información de brazo hidráulico.
03 - Sanitaria	01 V2	Se agragan cotas de zampeado de pluviales y se aclaran desagües de aire acondicionado
03 - Sanitaria	02 V2	Se agragan cotas de zampeado de pluviales y se aclaran desagües de aire acondicionado
04 - Estructura	00 V2	Se complementa acotado
04 - Estructura	01 V2	Se complementa acotado
04 - Estructura	02 V2	Se complementa acotado
04 - Estructura	03 V2	Se complementa acotado
04 - Estructura	09 V2	Se complementa acotado
04 - Estructura	10 V2	Se complementa acotado
04 - Estructura	11 V2	Se complementa acotado
06 - Eléctrica	E_2_888_ UTEC MERCEDES AMPIACIONES 09 2022 AUDIO V2	Se complementa trazado de caños y pacheras para audio.