



TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS POR LOS OFERENTES.

EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE SEGÚN EXPRESA LA M.C.P



N.P.T.I.

VENTANA BATIENTE DOBLE  
CON VIDRIOS FIJOS – EXISTENTE  
ESC. 1/20

AREA DE PROYECTOS			
 <b>ANEP</b>   CONSEJO DIRECTIVO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA			
OBRA:	COLONIA ESCOLAR N°85	LOCALIDAD:	PIRIAPOLIS
	Rambla de los Argentinos	DEPARTAMENTO:	MALDONADO
PLANO DE:	PLANILLAS DE CARPINTERÍA		
ARQUITECTO:	MARIANA CORBACHO	LAMINA N°:	L 16

TIPO	UBICACION	CANTIDAD:	
C 0107	COMEDOR (L.133)	IZA.	1
	MOVIMIENTO	DER.	-
	P. BAT. DOBLE	ESCALA	-



VISTA EXTERIOR

NOTA:

- \*TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- \*\*VISTA EXTERIOR.
- \*SE CONSIDERA QUE TODAS LAS PARTES A SUSTITUIR DEBERÁN REALIZARSE CON IGUAL FORMA Y SECCIÓN QUE LA SUSTITUIDA.
- \*TODAS LAS ABERTURAS EXISTENTES QUEDARAN EN PERFECTAS CONDICIONES FUNCIONALES, MATERIALES Y ESTETICO FORMALES.

MARCO			
TIPO: SE SUSTITUIRÁN LAS PARTES DETERIORADAS O DEJAR COMO ESTABA POR MATERIAL NUEVO c/SECCION IGUAL EXIST. EN EUCLIPTUS			
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE. TIPO TINTOXID GRAF. 1/2 Nº24.			
ESTRUCTURA		SE SUSTITUIRÁN TODAS LAS PARTES DETERIORADAS p/ NUEVAS EN EUCLIPTUS c/SECC. Y FORMA IGUAL EXIST.	
SE AJUSTARÁN LAS HOJAS PARA LOGRAR UN PERFECTO CIERRE Y SE SUSTITUIRAN LOS GUARDAPOLVOS POR NUEVOS			
DIVISORES		SE CONSIDERAN SOLO LOS QUE PRESENTA LA PLANILLA, SI FALTAN SE RECONDORAN IGUAL A EXISTENTE	
CONTRAVIDRIO		SE CAMBIARÁN Y RECONDORAN TODOS LOS CONTRAVIDRIOS POR NUEVOS EN EUCLIPTUS IGUAL SECCION Y FORMA QUE EXISTENTES	
TERMINACION: RETIRO DE TODAS LAS PINTURAS VIEJAS, REPARACIÓN DE LOS DAÑOS POR PUNZONADO O GRIETAS, LIJADO GENERAL Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA Y 3 MANOS DE ESMALTE IDEN. MARCO			
VIDRIO		TIPO SE SUSTITUYEN LOS ROTOS Y FANTASIA POR COMUN - TRANSPARENTES	
		SECCION 5mm	
HERRAJES: SE PROCEDERÁ A SUSTITUIR LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CIERRE EXISTENTES POR LOS INDICADOS			
MOVIMIENTO		-	
MANIOBRA		1	
CIERRE		1	
		1/2	
		TIPO	
		SI HUBIERA FALTANTES REPONER POR NUEVAS POME LAS SIMIL EXISTENTES (3 MINIMO p/HOJA)	
		MANIJA TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA Y PLACA	
		FALLEBA CRUZ TIPO CURRAO MODELO ESTILO BR. PULIDO c/LACA	
		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBURIR DE DOBLE PALETA/PASADORES DE ADOSAR MODELO ESTILO INFERIOR Y SUPERIOR	
BURLIETES SE COLGARÁN BURLIETES EN TODOS LOS CONTACTO DEL TIPO HACH 2000			