


REFERENCIAS

NOTAS:

- LOS DIÁMETROS DE LOS COLECTORES SE EXPRESAN EN MM.
- LAS INTERFERENCIAS DEBERÁN SER CONFIRMADAS PLANALTIMÉTRICAMENTE DURANTE LAS OBRAS.
- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN LOS PLANOS.
- LOS BORDES DE PAVIMENTOS, FUERA DE LA ZONA DE PROYECTO, SON INDICATIVOS.
- LAS COTAS ESTÁN REFERIDAS AL CERO OFICIAL.

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|
|  | ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO | | |
| | LOCALIDAD | PANDO | DEPARTAMENTO |
| GERENCIA SANEAMIENTO Ing. Raúl Pais GERENTE | MEJORAMIENTO INTEGRAL ÁREA PRECARIA PANDO NORTE PROYECTO EJECUTIVO SANEAMIENTO PLANIMETRIA DE CONEXIONES | | |
| SISTEMAS DE SANEAMIENTO | INGENIERO Sebastián Viapiana | FECHA: ABRIL 2014 ESCALA: 1:1000 | |
| Ing. Rosanna Pagano JEFE | PAS. ING. Matías Olivera | N°41731/23 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>MVOTMA</p> <p>Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente</p> | <p>PMB</p> <p>Programa de Mejoramiento de Barrios</p> |  |
| <p align="center">INTENDENCIA DE CANELONES</p> | | | |
| <p>Plano:</p> <p align="center">PROYECTO EJECUTIVO SANEAMIENTO PLANIMETRÍA</p> | | | |
| <p>Proyecto: MEJORAMIENTO INTEGRAL AREA PRECARIA PANDO NORTE</p> | | | <p>N° Plano:</p> |
| <p>Ubicación: Pando, Canelones</p> | | | <p>S02-3</p> |
| <p>Escala: 1:1.000</p> | <p>Fecha: Marzo 2014</p> | <p>Rev./Fecha:</p> | |
| <p>Técnico:</p> <p align="center">Ing. CARLA BALDO Ing. NATALIA CATARINO Ing. LETICIA MALÁN</p> | <p>Coordinador:</p> <p align="center">Ing. PAULA ROMAY</p> | | |
| <p>Firma:</p> | <p>Firma:</p> | | |
| <p>Equipo Técnico: CAEESU-IPRU-CSI</p> |  |  | <p>S02.dwg</p> |
| <p align="center">  CSI Ingenieros </p> | | | |