



- NOTA:
- Se indica estructura existente, y la estructura a construir
 - Los pilares estan conformados por 2 PNC 16
 - Las vigas son de PNI 20
 - Todos los dados son el mismo tipo
 - Anclaje a mampostería con grapas
 - Anclaje a estructura existente con platina y soldadura
 - Las vigas 101,102,103 y 104 van soldadas contra las vigas 151 y 152



 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL	
CENTRO Edificio Central	DIVISIÓN ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO Montevideo	FECHA: OCTUBRE 2022
OBRA Oficina 25	
TÉCNICOS Prof. Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti Coordinador División Arquitectura y Mantenimiento Proyectista Arq. Gerardo Taroco Rodríguez Inf. Axel Tomás	
PLANOS PLANTA BAJA ESTRUCTURA	LAMINA: Es01