



- ..... COL. PLUVIALES EXISTENTES
- //// //// A DEJAR FUERA DE FUNCIONAMIENTO
- . - . LINEA DE IMPULSIÓN
- TUERIA EXISTENTE

- CÁMARA TERMINAL
- REGISTRO DE PRIMERA CATEGORÍA
- ⊘ REGISTRO DE SEGUNDA CATEGORÍA

- REGISTRO O TERMINAL
- PROFUNDIDAD (m)
- XX

PLANO GENERAL DEL TENDIDO DE LA RED DE SANEAMIENTO.

Este plano es meramente indicativo, no estando a escala por lo que no se indican distancias. En sitio podrían encontrarse mas redes de los indicados en dichos planos.

No obstante lo expresado frente a dudas o información mas precisa deberá concurrir o llamar a Jefatura Técnica Paysandú, calle Henderson n° 940, telefono: 472 29537.

Si por cualquier causa se produjesen daños en las redes de saneamiento, los mismos deberan ser comunicados en forma inmediata al tel: 08001871 las 24 horas, de manera de que se puedan tomar los recaudos pertinentes.



GERENCIA  
REGION LITORAL NORTE

Ing. Víctor Cestau  
GERENTE REGION LITORAL NORTE

ING. DE APOYO TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

JEFATURA TÉCNICA  
DE PAYSANDÚ

DEPARTAMENTO  
DE PAYSANDÚ

LOCALIDAD  
DE PAYSANDÚ

## RED EXISTENTE DE SANEAMIENTO PAYSANDU

SUPERVISOR TÉCNICO

Carlos Torres  
DIBUJO

Augusto Colombo

FECHA: JUNIO 2022  
ESCALA: S/E

Nº S/N

JEFE TÉCNICO DEPARTAMENTAL