

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 01/2025 | Proyecto Regional Uruguay - Argentina “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay”
(Fondo de Adaptación AF/AU/RIOU/G1)

COMUNICADO Nº 03

CONSULTAS

25/03/2025

Pregunta 5)

¿Se deberán sustituir los dos muros en vuelta de piedra asentada en mortero por gaviones, incluyendo debajo de los dinteles?




Respuesta 5)

La definición corresponde a la empresa constructora, asesorada por su equipo de técnicos. Se deberá asegurar la estabilidad de todo el conjunto.

Pregunta 6)

¿Cuál es el largo de reparar de las losas de acceso a cada lado del puente?



Respuesta 6)

Se deberá reparar las zonas a ambos lados del puente donde aparecen fisuras o descensos del camino.

Pregunta 7)

¿Se deberá recargar el terraplén existente en toda la longitud indicada en la lámina A1 y según la sección A-A de la misma lámina?

Respuesta 7)

La definición corresponde a la empresa constructora, asesorada por su equipo de técnicos. Se deberá asegurar la estabilidad de todo el conjunto.



Pregunta 8)

Realizada una evaluación exhaustiva de la estructura existente y el estado de los elementos estructurales de la misma, se consulta si es posible realizar la propuesta de demoler y ejecutar un nuevo puente que contemple la pasarela con las características solicitadas.

Respuesta 8)

No es posible.