

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 01/2018

Convenio JDM
Biblioteca José Artigas

COMUNICADO Nº 05

21/08/2018

CONSULTAS

Pregunta 1)

En rubrado se detallan A01 y A02; tanto en planillas como planos solo se muestra A01 correspondiente al cerramiento en sector de escalera caracol.

A qué correspondería A02?

Respuesta 1)

El rubrado es indicativo, solo hay una abertura de carpintería de aluminio planillada en esta obra aunque hay otras piezas que son del mismo material, por ejemplo: las piezas de terminación del baño o las rejas difusoras de Aire Ac. de la biblioteca o los perfiles de los espejos así que se puede borrar del rubrado esa línea.

Pregunta 2)

De acuerdo a planilla A01 el cerramiento es de 18 paños; y de acuerdo a memoria se desmonta el cerramiento existente.

Es correcto interpretar que se montaría luego un cerramiento nuevo al 100%, de perfilería de aluminio y cristales DVH?

Este cerramiento por lo que muestran cortes 202-204 y planilla (con línea punteada) quedaría en un plano diferente que el de arcos y ojivas, y por lo tanto la perfilaría es recta en su totalidad?, y no copia las formas de ojivas y arcos?

Respuesta 2)

Se mantiene perfilería de aluminio existente, se sustituyen todos los tornillos, burletes y demás elementos que figuran en la memoria descriptiva a efectos de poder instalar nuevos cristales dvh. Por lo tanto no se reproducen arcos ni ojivas.