



FIDEICOMITENTE



FIDUCIARIO

COMUNICADO N° 6

LLAMADO 04/2018

## **COMUNICADO N° 6**

**10/07/2018**

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS**

**04/2018**

**FIDEICOMISO SANATORIO  
DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

### **CONSULTAS**

**Pregunta 1)** 25.1 Precio de referencia, Suministro e instalación; ¿a qué se refiere el monto U\$S 531.672? Y si el pliego establece por defecto el porcentaje del 7,5% ¿por el mantenimiento anual con repuestos?

**Respuesta 1)** Como indica su denominación, dichos precios son únicamente de referencia, tanto para los potenciales interesados en ofertar como para la comisión que evaluará las ofertas. El mismo incluye los precios de Suministro e instalación, puesta en marcha y capacitación. El valor referencial del 7,5 % aplica para el mantenimiento anual con repuesto, y se calcula por la duración del contrato, sobre el coste del equipamiento.

**Pregunta 2)** Plazos: Al tratarse de diferentes proveedor y diferentes fechas de entrega de equipamiento no podremos cumplir con lo establecido en este punto.

**Respuesta 2)** La fecha de cumplimiento del objeto del contrato es la establecida en Cláusula 2,2 de la sección 4.

**Pregunta 3)** Disponibilidad de los equipos y calidad de los servicios: En cuanto a los tiempos de respuesta y las penalizaciones que se establecen, no estamos de acuerdo por el riesgo que corre la empresa.

**Respuesta 3)** Los pliegos y condiciones recogen las necesidades del CSM por lo cual se deben cumplir los requisitos ahí establecidos.

**Pregunta 4)** Solicitamos ampliación de las especificaciones de la estación de trabajo de Miembro superior Estación de entrenamiento

**Respuesta 4)** Ver enmienda 1, Sección 4 Anexo 1ª listado del equipamiento.

**Pregunta 5)** Solicitamos ampliación de las especificaciones de la estación de trabajo de Miembro superior

**Respuesta 5)** Ítem BI.REH053 ESTACIÓN DE TRABAJO DE MIEMBRO SUPERIOR

Se está solicitando un armario, mesa o dispositivo que permita que dos pacientes a la vez realicen ejercicios con determinados accesorios para la rehabilitación de los miembros superiores. Permite tanto ser utilizado como



COMUNICADO N° 6

LLAMADO 04/2018

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

almacén como puesto de trabajo del paciente.

**Pregunta 6)** En los planos aparece una camilla de bipedestación, la cual no fue solicitada. ¿Es correcto?

**Respuesta 6)** El ítem BI. REH020T Camilla de bipedestación **es un equipo de traslado** la cual no está en el alcance del mismo según lo establecido en el comunicado 3 consulta 1.