



- CIELORRASOS + AFECTADOS
- SUSTITUCIÓN DE PUERTAS
- PAVIMENTO NUEVO
- ABASTECIMIENTO INTERNO, CISTERNAS
- ZÓCALOS NUEVOS

1 PLANTA BAJA
1 : 100

No.	Description	Date

CODICEN

Escuela rural N° 94

Intervenciones

Project number	V01	L01
Date	23.07.2021	
Drawn by	Sebastián Estol	
Checked by	Sebastián Estol	
Scale		1 : 100