



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA

C1	2	cocina, estar
Tipo:	Cantidad:	Ubicación:
Escuela N° 41 - Buschental - San José - Enero/2022 - Arq. Adriana Bidegain		
<p>C1, estas puertas se deberán sustituir todas las piezas dañadas o en su totalidad dependiendo el estado general de la abertura. Se les colocara a todas nuevos herrajes y sistema de seguridad (cerradura y pestillo). Se deberán pintar en su totalidad, ambas caras</p> 		
NOTA: Todas las medidas se verificaran en obra		
Marco	Tipo cajón - Pino Brasil secc. 35x150mm	
Contramarco	Pino basi secc. 10x35mm	
Anclaje		
Terminación	1 mano de fondo 2 semimate	
Hojas	Placa espesor 35mm	
Herrajes	Movimiento: 2 pomelas 70mm acero galvanizado	
Terminaciones	Cierre: 1 cerrojo de acero trefilado y pestillo	
Cierre	Maniobra: cerradura de acero inoxidable con bloqueo	
Observaciones	Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra. Todas las aberturas se amuraran correctamente, con herrajes completos en perfectas condiciones. Se deberá verificar un correcto cierre de seguridad.	