



- TRAMOS DE CERCO
- A - 28 postes, 2 rotos
  - B - 11 postes, 4 rotos
  - C - 3 postes
  - D - 3 postes
  - E - sector con muro
  - F - 17 postes, 1 roto
  - G - en sectores faltan, hay 14 postes rotos

Ubicación:	TOLEDO - CANELONES	11
Plano:	CERCOS Y PORTONES	
Equipo Técnico:		Nº Padrón:
Asesores:	Arq. Silvana Negreira Arq. Silvia Iglesias Arq. XXXXXXXXXX Arq. XXXXXXXXXX	688
		Dependencia:
		Toledo
Subdirección:	Arq. Nora Cacciavillani	Escala:
Dirección:	Arq. Pablo Santesteban	1/500
		Fecha:
		06.2022