

## Informe de finalización de mantenimientos.

**Día 28 de marzo de 2023.**

Este informe describe el mantenimiento realizado en el sistema de potabilización y refleja la situación actual de la Escuela N° 47 del departamento de Colonia.

Este mantenimiento fue el último cubierto por el período del servicio, antes de retirarse del local se verificó que todos los componentes del sistema funcionan debidamente y se encuentran en buenas condiciones. A continuación se detallarán las tareas realizadas.

### Procedimiento realizado por el personal técnico el día 22 de marzo de 2023:

#### Mantenimiento trimestral:

Nos encontramos con que la escuela cuenta con agua de OSE.



De todos modos tomamos muestra del agua para analizar, arrojando los siguientes resultados:

Parámetro	Resultado	Valor admitido	Unidades
Cloro Total	0.9	0.2 / 1.5	ppm
pH	6.8	6.5 / 8.5	upH

**Resultado de análisis de potabilidad en laboratorio:**

Microbiológico:

Parámetro	Resultado	Valor admitido	Unidades
Coliformes Totales	0	0	u.f.c/100mL
Coliformes Fecales	0	0	u.f.c/100mL
Pseudomonas Aeruginosas	0	0	u.f.c/10 mL
Aerobios Totales a 35°	0	500	ucf/mL