



MAG. ARQ. SANDRA SEGOVIA
Equipo: Lic. C.Benitez, Arq. C.
Miranda, Arq. M. Borda, Arq. R.
Laprovitera, Arq. C. Traverso
porquesauza@gmail.com
+508-94-168-166

NOMENCLATURAS	
CT 1/5 Rueda CT: 0.89 CZ: 1.03 CZ: 1.09 Pint: 0.40 (1)	AGUA POTABLE AGUA CALIENTE PLUVIALES RED DE PIRAMIDA RED DE DECLIVIDAD VENTILACIÓN
CT: COTA DE TAPA CZ: COTA DE ZAMPADO ENTRADA CZ: COTA DE ZAMPADO SALIDA	TERMOESTANQUE INDICADOR LAVATORIO Llave de paso MEDIDOR CONSUMO DE AGUA
PVC Ø160 LL IDENTIFICACIÓN COLUMNA PVC Ø110 V IDENTIFICACIÓN COLUMNA DE VENTILACIÓN	INTERCEPTOR DE GRASAS PILETA DE PATIO TAPADA PILETA DE PATIO ABIERTA CAJA SIFONADA ABIERTA SOMBRETE DE VENTILACIÓN
	BOCA DE DESAGÜE ABIERTA 40 X 40 BOCA DE DESAGÜE TAPADA 40 X 40 EMBUDO - CAPTACION PLUVIAL CÁMARA DE INSPECCIÓN 60 X 60 CÁMARA DE INSPECCIÓN 60 X 60 Caja sifón desconector

CORTES	REFERENCIA
A Corte A-A Nº de línea	

DETALLES
Nº Plano de referencia

NOTAS
Nota 1: Todos los medidos serán rectificadas en la obra. Nota 2: Cada una de las especificaciones que aparecen en los recuadros gráficos podrán modificarse por el Director de Obra durante el transcurso de la obra, parcial o totalmente. Nota 3: Todo cambio de pavimento, incluido la llegada al cordón de vereda, deberá llevar junta elástica. NOTA AS1: El nivel -13.05 refiere al 0.0m nivel puerto de Salto. NOTA AS2: El encuentro de placas con diferentes pendientes debe garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Reacondicionamiento de espacios públicos en la desembocadura del Arroyo San Antonio Sanitario -	fecha JUN/2020
Planta general S2	escala 1:250

AS10